Set d'accessoires GYS, pour torche MIG 350A

MB 36

22.11.2026

Numéro d'article	T041417
GTIN	3154020041417
Groupe d'articles	6751
Dimension	200x145x35 mm
Poids brut	0.684
Mesure d'emballage	200x145x35 mm
Poids net	0.684



Caractéristiques

L'accessoire idéal lors d'un nouvel achat.
Tube de contact : guide et transmet le courant au fil de soudage.
Quand le remplacer -En cas de modification du diamètre ou du type de fil - En cas d'usure (bouché ou déformé) = arc instable.
Ligne de buse : distribue le gaz de protection et reçoit le tube de contact et la buse à gaz.
Quand le remplacer -En cas d'usure (bouché ou déformé) = mauvaise protection contre le gaz.
Buse à gaz : canalise le gaz de protection et le dirige vers le bain de soudure.
Quand la remplacer - En cas de (buse déformée) = mauvaise couverture de gaz.
Ressort de maintien : support de la buse à gaz
Quand remplacer - Mauvaise tenue de la buse due à une perte d'élasticité du ressort.

Données techniques

Intensité de courant max. A	350

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch