
Bandschleifmaschine Proton BS-50M (120633)
Ponceuse à bande Proton BS-50M



Bandschleifmaschine Proton BS-50M (120633)
Ponceuse à bande Proton BS-50M

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	120633001	Späneschutz Proton	Protection Proton	1	Stk.
2	120633002	Auflage Proton	Support Proton	1	Stk.
3	120630003	Schraube Proton	Vis Proton	1	Stk.
4	120605071	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
5-15	120630005-15	Schleifschutz Proton komplett	Protection Proton complète pou	1	Stk.
6	120633006	Seegering Proton zu BS-50M	Circlip Proton pour BS-50M	1	Stk.
7	120633007	Flansch Proton	Flasque Proton	1	Stk.
8, 23	120631016	Federring Proton	Rondelle ressort Proton	1	Stk.
9, 75	120610080	Schraube M5x10 Proton	Vis M5x10 Proton	1	Stk.
11	120633011	Büchse Proton AD20 / ID16/ H30	Boîte Proton AD20 / ID16/ H30	1	Stk.
12	120630012	Schutzkappe Proton für Motor	Capuchon de protection Proton	1	Stk.
13	120633013	Mutter Proton	Ecrou Proton	1	Stk.
14	120633014	Schraube Proton zu BS-50M	Vis Proton pour BS-50M	1	Stk.
16	120633016	Adapterwelle Proton zu BS-50M	Arbre adaptateur Proton pour B	1	Stk.
17	120630017	Flansch / Halte-Scheibe zu Wel	Bride / rondelle de fixation p	1	Stk.
20	120634104	Wellendeckel Proton zu BS-50M,	Couvercle d'arbre Proton pour	1	Stk.
21	120624052	Mutter Proton M12	Ecrou Proton M12	1	Stk.
22	120633022	Schraube Proton 3/16" x 22 mm	Vis Proton 3/16" x 22 mm pour	1	Stk.
24	120633024	Flansch Proton zu BS-50M	Flasque Proton pour BS-50M	1	Stk.
25	120633025	Kugellager Proton AD40/ID17/H1	Roulement Proton AD40/ID17/H12	1	Stk.
29	120633029	Feld inkl Gehäuse Proton zu BS	Stator Proton pour BS-50M	1	Stk.
30Z	120633030Z	Anker mit Ventilator Proton zu	Rotor avec ventilateur Proton	1	Stk.
31	120631020-1	Lüfterflügel Proton	Ventilateur Proton	1	Stk.
32	120633032	Flansch Proton	Flasque Proton	1	Stk.
33	120633033	Mutter Proton zu BS-50M	Ecrou Proton pour BS-50M	1	Stk.
34	120633034	Schleifbandabdeckung Proton zu	Couvercle de bande abrasive Pr	1	Stk.
36	120633036	Walze Proton zu BS-50M	Roue alu Proton pour BS-50M	1	Stk.
37	120633037	Seegering Proton zu BS-50M	Circlips Proton pour BS-50M	1	Stk.
38	120633038	Kugellager Proton AD32/ID12/H1	Roulement Proton AD32/ID12/H10	1	Stk.
39	120633039	Büchse Proton zu BS-50M	Palier Proton pour BS-50M	1	Stk.
40	120633040	Seegering Proton zu BS-50M	Circlips Proton pour BS-50M	1	Stk.
41	120633041	Welle Proton zu BS-50M	Axe Proton pour BS-50M	1	Stk.
42	120633042	Halter für Spannrolle Proton z	Porteur Proton pour BS-50M & B	1	Stk.
43	120633043	Stift Proton zu BS-50M	Goupille Proton pour BS-50M	1	Stk.
44	120633044	Stahlkugel Proton zu BS-50M	Bille en acier Proton pour BS-	1	Stk.
45	120633045	Feder Proton zu BS-50M	Ressort Proton pour BS-50M	1	Stk.
46	120633046	Gewindebolzen Proton zu BS-50M	Boulon fileté Proton pour BS-5	1	Stk.
47	120633047	Feder Proton zu BS-50M	Ressort Proton pour BS-50M	1	Stk.
47-1	120633047-1	Unterlegscheibe Proton zu BS-5	Ressort Proton pour BS-50M	1	Stk.
48	120634070	Handknopf Proton	Poignée Proton	1	Stk.
49	120633049	Gewindebolzen Proton zu BS-50M	Boulon fileté Proton pour BS-5	1	Stk.
50	120633050	Schleifarm Proton zu BS-50M	Bras Proton pour BS-50M	1	Stk.
50-1	120633050-1	Schleifarm Proton komplett zu	Bras de ponçage Proton complet	1	Stk.
51	120633051	Scheibe Proton verzinkt zu BS-	Rondelle Proton galvanisé pou	1	Stk.
52	120634051	Feder Proton	Ressort Proton	1	Stk.
53	120633053	Rändelschraube Proton zu BS-50	Vis de réglage Proton pour BS-	1	Stk.
54, 55, 56	120633054	Schraube Proton zu BS-50M	Vis Proton pour BS-50M	1	Stk.
57	120633057	Federring Proton zu BS-50M	Rondelle Proton pour BS-50M	1	Stk.
58	120633058	Auflage Proton zu BS-50M	Table Proton pour BS-50M	1	Stk.
59	120633059	Halter Proton	Porteur Proton	1	Stk.
60	120633060	Gummirolle Proton zu BS-50M	Roue caoutchouc Proton pour BS	1	Stk.
61	120633061	Mutter Proton verzinkt (Linksg	Ecrou Proton galvanisé (fileta	1	Stk.
62	120633062	Welle Proton zu BS-50M	Axe Proton pour BS-50M	1	Stk.
63	120633063	Winkel Proton zu BS-50M	Angle droit Proton pour BS-50M	1	Stk.
64	120630036	Tülle Proton zu DS-150M, BS-50	Passe-Câble Proton pour DS-150	1	Stk.
69, 71	120630046	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
70	120633070	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
74	120610022-7	Sechskantschraube Proton schwa	Vis à tête hexagonale Proton n	1	Stk.
76	120630049	Schraube Proton	Vis Proton	1	Stk.
77	120631043	Platte Proton	Plate Proton	1	Stk.
78	120630051	Kabelklemme Proton	Fixation Proton	1	Stk.
80	120633080	Scheibe Proton verzinkt	Rondelle Proton galvanisée	1	Stk.

Bandschleifmaschine Proton BS-50M (120633)
Ponceuse à bande Proton BS-50M

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
84	120630057	Rutschfeste Unterlage Proton	Recouvrement Proton	1	Stk.
85	120631048	Gummifuss Proton	Pied en caoutchouc Proton	1	Stk.
72	120633072	Halter Proton	Porteur Proton	1	Stk.
73	120633073	Kondensator Proton 12MFD/250V	Condensateur Proton 12MFD/250V	1	Stk.
73-1	120633073-1	Klemme Proton zu BS-50M	Serrage Proton pour BS-50M	1	Stk.
79	120633079	Kabel Proton zu BS-50M	Cable Proton pour BS-50M	1	Stk.
81	120633081	Fussgehäuse Proton grau	Carcasse Proton gris	1	Stk.
81	120633081bla	Fussgehäuse Proton zu BS-50M b	Boîtier de pied Proton pour BS	1	Stk.
82	120631046	Schraube Proton M4 x 10	Vis Proton M4 x 10	1	Stk.
82-1	120633082-1	Schraube Proton zu BS-50M	Vis Proton pour BS-50M	1	Stk.
82-2	120633082-2	Mutter Proton zu BS-50M	Ecrou Proton pour BS-50M	1	Stk.
86	120633086	Inbusschlüssel Proton 6 mm zu	Clé inbus Proton 6 mm pour BS-	1	Stk.
87	120633087	Schraube Proton zu BS-50M	Vis Proton pour BS-50M	1	Stk.
88	120633088	Schraube Proton zu BS-50M	Vis Proton pour BS-50M	1	Stk.
90	120633090	Schraube Proton zu BS-50M	Vis Proton pour BS-50M	1	Stk.
91	120633091	Schutz Proton zu BS-50M	Protection Proton pour BS-50M	1	Stk.
92	120633092	Schraube Proton verzinkt zu BS	Vis Proton galvanisée pour BS-	1	Stk.
93	120633093	Sechskantschraube Proton zu BS	Vis à tête hexagonale Proton p	1	Stk.
94	120633094	Unterlegscheibe Proton verzink	Rondelle Proton pour BS-50M	1	Stk.
95	120633095	Schutz Proton zu BS-50M	Protection Proton pour BS-50M	1	Stk.
96	120633096	Schraube Proton zu BS-50M	Vis Proton pour BS-50M	1	Stk.
97	120633097	Federring Proton verzinkt zu B	Rondelle élastique Proton galv	1	Stk.
97-1	120633097-1	Scheibe Proton verzinkt zu BS-	Rondelle Proton galvanisée pou	1	Stk.
98	120633098	Schutz Proton zu BS-50M	Protection Proton pour BS-50M	1	Stk.
102	120633102	Schalter mit Halterelais Proto	Interrupteur avec relais de so	1	Stk.
102-1	120373	Schalterdeckel mit Notausknopf	Couvercle d'interrupteur avec	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.