
Bautrockner Rockair BT-50 (979950)
Séchoir de chantier Rockair BT-50



Bautrockner Rockair BT-50
Séchoir de chantier Rockair BT-50

(979950)



Bautrockner Rockair BT-50 (979950)
Séchoir de chantier Rockair BT-50

Pos. *Pos.*	Art.Nr. *No*	Bezeichnung	Déscription	Menge *Quantité*	ME *UE*
4	97995004	Filter Rockair zu BT-50	Filtre Rockair pour BT-50	1	Stk.
6-8	979994	Schwimmer komplett zu Rockair	Flotteur pour BT-50	1	Stk.
9	979985	Feuchtigkeitssensor zu BT-50,	Sensor d'humidité pour BT-50,	1	Stk.
14	979986	Displayfolie zu BT-50 / 120 /	Feuille display pour BT-50 / 1	1	Stk.
15	979980	Displayanzeige zu BT-50 / 120	Display pour BT-50 / 120 / 160	1	Stk.
16	979996	Dichtungsring zu Rockair BT-50	Joint d'étanchéité pour Rockai	{Position.Menge}	Stk.
18	979997	Zuggriff zu Rockair BT-50	prise de traction pour Rockair	{Position.Menge}	Stk.
25	979991	Motor zu LE 500	Moteur pour LE 500	1	Stk.
28	979981	Elektronik zu BT-50 / 120 / 16	Electronique pour BT-50 / 120	1	Stk.
32	979988	Kondensator Kompressor zu BT-5	Condensateur compresseur pour	1	Stk.
33	979982	Infrarot-Schwimmerschalter zu	Interrupteur à flotteur infrar	1	Stk.
44	979682	Rad zu BT-50	Roue pour BT-50	{Position.Menge}	Stk.
34	979983	Infrarot Installationsbefestig	Infrarouge installation pour B	1	Stk.
58	979987	Temperatur-Sensor zu BT-50 / 1	Senseur temperature pour BT-50	1	Stk.
61	979676	Wassertank zu W 30, BT-50, BT-	Citerne d'eau pour W 30, BT-50	1	Stk.
64	979995	Dichtungsverschluss zu Wassert	Bouchon d'étanchéité pour rése	1	Stk.
65	979984	Sensorbox zu BT-50 / 120 / 160	Box senseur pour BT-50 / 120 /	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.