

Zubehör Set GYS zu MIG Brenner 150A

MB 15

18.09.2026

Artikelnummer	T041226
GTIN	3154020041226
Artikelgruppe	6751
Dimension	200x145x30 mm
Bruttogewicht kg	0.366
Verpackungseinheit	32
Verpackungsmass	200x150x40 mm
Nettogewicht	0.366
Paletteneinheit	384 Stk.

Eigenschaften

Das ideale Zubehör bei einem Neukauf.

Kontaktrohr: Führt und überträgt den Strom auf den Schweißdraht.

Wann ersetzen -Bei Änderungen des Drahtdurchmessers oder Typs - Bei Abnutzung (verstopft oder verformt) = instabiler Lichtbogen.

Düsenstock: Verteilt das Schutzgas und nimmt das Kontaktrohr und Gasdüse auf.

Wann ersetzen -Bei Abnutzung (verstopft oder verformt) = schlechter Gasschutz.

Gasdüse: Kanalisiert das Schutzgas und leitet es zum Schweißbad

Wann ersetzen - Bei (Verformte Düse) = Schlechte Gasdeckung.

Haltefeder: Gasdüsenhalterung

Wann ersetzen - Schlechter Halt der Düse durch Elastizitätsverlust der Feder.



Technische Daten

Stromstärke max. A	150 A
Gewinde M	6

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch